

2019年国家地下水监测工程

(四川省水利部分)

工 作 月 报

(2019年9月 第6期)

四川省水文水资源勘测局

2019年10月11日

国家地下水监测工程(四川省水利部分)主要分布于四川省成都平原、彭眉平原、峨眉平原和安宁河谷地区,涉及成都市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、眉山市、乐山市、西昌市和攀枝花市9个市(州),共计130个国家地下水监测站,详情见表1和图1。

一、监测情况

本月共开展130站水位、水温自动监测工作,水位监测数据22114组,水质自动监测数据26组。水位(温)到报率为94.5%,水质到报率为87%。本月对8监测站的监测设备进行了维修,对全省另外37个地下水监测站并进行了水位比测工作。

表1 国家地下水监测工程(四川省水利部分)分布表

州(市)	成都	绵阳	德阳	眉山	凉山	遂宁	乐山	攀枝花	广元
监测井(眼)	47	33	17	12	12	3	3	2	1

表2 9月份各地区水文局地下水监测数据到报率统计表

单位	应报数据 (条)	实报数据 (条)	到报率 (%)	数据异常率条数		开展自动监测设备对比观测监测井(眼)
				水位	水温	
全省	23400	22114	94.5	0	0	37
凉山水文局	2520	2247	89.2	36	0	2
眉山水文局	2700	2560	94.8	0	0	15
成都水文局	11520	10941	95.0	0	0	13
绵阳水文局	6660	6366	95.6	0	0	7




图2: 各地区水文局9月地下水监测数据到报率柱状图

表3 1-9月份各地区水文局地下水监测数据到报率统计表

单位	应报数据 (条)	实报数据 (条)	到报率 (%)	数据异常率条数	
				水位	水温
全省	212940	202797	95.2	36	1
成都水文局	104832	100754	96.1	0	0
绵阳水文局	60606	57128	94.3	0	0
眉山水文局	24570	23602	96.1	0	0
凉山水文局	22932	21313	92.9	36	1




图3：各地区水文局1-9月地下水监测数据到报率柱状图

水质：本月水质自动监测井（园艺山）的数据到报率为87%。

二、各局运行管理情况

成都局9月份到报率低于95%的测站有18个，其中低于90%的测站共有7个，分别为晋原镇、公议乡、王泗镇、金桥镇、彭州、青少年活动中心和遵道镇，其中公议乡（53%）和晋源镇（61%）偏低很多，9月份到报率偏低与多个测站到报率普遍偏低有关，公议乡连续几月到报率偏低，信号差，建议更换短波监测设备。根据对缺测地下水站的召测数据统计，成都局公议乡、优博广场、晋原镇和王泗镇数据漏报较多，且召测无新数据补充，建议更换设备，以提高整体到报率；本月成都局对金桥镇、晋原镇、王泗镇、柳街和彭州站等5站进行了维修，另外对大观镇、街子、崇义、杨柳坪、玉堂、三岔、丹景山和敖平等8个站进行了校测。

绵阳局9月份到报率低于95%的测站有10个，其中4个低于90%，分别为高新供水中心（68%）、兴事发（77%）、花园小学

(77%)和游仙政务中心(83%)%，在低于95%且大于90%的测站有6个，分别为三合小学、武都中学、江油老年大学、城南水厂、普润供水公司和鹏程水务局。月底对本月到报率不达标测站进行了召测，绵阳局花园小学、游仙政务中心和普润供水公司无新数据补充，且到报率约80%，此类测站需更换设备，以提高整体到报率，早日达到95%的考核目标；本月绵阳局对龙门阵、江油开发区、三合小学、火炬三小、富临小学、塘汛镇和松坪镇等7个站进行了校测。绵阳局前9月到报率为94.1%，需高度重视，在后面的3个月连续保持高到报率，争取尽早达到95%的考核目标。

眉山局9月份到报率低于95%的测站有4个，其中2个测站到报率低于90%，为彭山站(62%)和眉山站(87%)，另外2个测站青龙镇和崇礼到报率到报率均为为90%，低于95%的目标值；本月眉山局对彭山进行两次维修，更换两次主板，并对其余14个测站进行了地下水水位的校测工作，其中7个测站的水位误差超过限值需要进行了修正，绝对值误差最大为白马镇站，达到0.9m。

凉山局9月份到报率低于95%的站为永郎(0%)、小庙(65%)和黄水(86%)，永郎站由于地方建设被掩埋，因此，全月无数据，凉山局应尽快推进永郎站的后续工作，尽早把井台及附属设施完成，早日恢复永郎站的日常监测。

三、整改要求

(一)各地区局要重视国家地下水监测站的运行维护工作，落实专人负责，切实抓好地下水监测数据的到报率和准确率，按期开展自动监测仪器设备的校测，务必确保到报率达到95%以上。

(二)每周对来报数据进行统计，对于缺测较多的测站及时

检查。

(三)从现有的统计数据来看,凉山局整体到报率为91.2%,未达到95%以上,请凉山局高度重视,拿出切实措施,及时对出现问题的测站进行整改。对永郎站应督促后续工作尽早完成。

(四)各局应及时购买备品备件,一旦发现有问题的测站及时进行更换,对多次维修都无法满足要求的测站,各局可购置质量可靠、性能更优的设备进行更换,对于信号太弱的测站,考虑采用短波信号检测设备。

(五)请各局对监测井的情况进行详细调查,发现监测井出现质量问题时联系省局,省局将联系质保单位对监测井进行维护。

附表: 各地区水文局9月故障站情况表

序号	站名	站码	所属水文局	异常情况
1	金桥	60672400	成都水文局	缺测, 维修主板
2	晋原镇	60671720	成都水文局	缺测, 维修主板
3	王泗	60671840	成都水文局	缺测, 维修主板
4	彭州	60676640	成都水文局	缺测, 维修主板
5	柳街	60671120	成都水文局	缺测, 维修主板
6	西昌	60361280	凉山水文局	更换主板, 更换通讯卡
7	马道	60361320	凉山水文局	探头损坏, 更换探头
8	彭山	60672480	眉山水文局	缺测、更换主板

分送: 成都、绵阳、眉山、凉山水文局

编写: 袁利敏 郭太友

审核: 胡道科

签发: 向玉林
